



PRODUZIONE E IMPORTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NELL'ANNO 2011, IN LINEA LE "ISTRUZIONI OPERATIVE"

Roma, 27 gennaio 2012 – Pubblicate sul sito del Gestore dei Servizi Energetici (www.gse.it) le "Istruzioni operative" per l'autocertificazione dell'importazione e/o della produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili nell'anno 2011 che le imprese interessate dovranno inviare al GSE **entro il 31 marzo 2012**.

Utilizzando i codici di abilitazione ricevuti, le imprese potranno compilare i moduli predisposti in formato elettronico all'indirizzo <https://applicazioni.gse.it>.

Come per l'anno precedente, la scheda degli impianti non dovrà più essere compilata manualmente, poiché verrà redatta automaticamente attraverso l'inserimento del CODICE CENSIMP e del CODICE RICHIESTA TERNA. Tutti i dettagli sono specificati nelle Istruzioni Operative.

Entro il termine sopra indicato, le imprese dovranno inoltrare al GSE, tramite posta, i dati di sintesi riportati nell'autocertificazione, completi della documentazione a supporto delle eventuali esenzioni previste dalla normativa vigente.

La procedura di autocertificazione della produzione e importazione di energia elettrica da fonti non rinnovabili fa seguito a quanto previsto dal DM 18 dicembre 2008, che impone, alle imprese che producono e/o importano energia da fonti non rinnovabili, l'obbligo di acquistare per la produzione/importazione immessa in rete nel 2011 certificati verdi in misura pari al 6,80% di energia prodotta/importata da fonte rinnovabile.

Si fa anche presente che il GSE, per rendere più sicuro e semplice il controllo delle GO mediante verifica diretta su sistemi informatici messi a sua disposizione, ha raggiunto un'intesa con le società responsabili della emissione delle Garanzie di Origine dei seguenti Paesi: Svizzera, Norvegia Grecia, Austria, Slovenia, Svezia e Finlandia.

Per ulteriori informazioni:

Gestore dei Servizi Energetici – GSE
Ufficio Stampa
Tel. +39 06 8011 4866/4614
e-mail ufficiostampa@gse.it
www.gse.it